

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 30.5. – 10.6. 2019

Vyhotovil : Ptáček

<p>Nová malba ve spodní části stávající konstrukce balkónu s ukončením pod parapetním plechem akrylátovým tmelem (sekce H)</p>	
<p>Dokončovací práce – osazování kolejnic žaluzií, nátěr parapetních plechů, finální tmelení a čištění povrchu (sekce H)</p>	

Zpětná
montáž
ocelové
konstrukce
zábradlí
s opískováním
a nátěrem
povrchu
(sekce H)



Detail
prostupu
ocelových
sloupků
zábradlí přes
lemovací
plech.
V úchytech
pro
skleněnou
výplň nové
pryžové
podložky
(sekce H)




Zpětná
montáž
vyčištěných
skel
(sekce H)



Detail
ukončení
lemovacího
plechu
s opravou
finální omítky
a zatmelením
(sekce H)



Druhá vrstva hydroizolace s viditelným přetažením bandáží na lemovací plech (sekce H1)



Napojení hydroizolační bandáže na parotěsnou izolaci pod konstrukcí parapetu. Zateplení prostoru parapetu extrudovaným polystyrenem (sekce H1)



Pokládka
dlažby
(sekce H1)



Pokládka
dlažby –
kontrola
rovinatosti
(sekce H1)

