

## Dokumentace průběhu prací

**Projekt :** Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

**Objednatel :** SVJ Korunní 810

**Zhotovitel :** AZ Profil

**Období :** 2.5. – 15.5. 2019

**Vyhotovil :** Ptáček

Stavba lešení  
na objektech  
H, H1



Zajištění  
prostoru pod  
lešením



Skladování  
lešení před  
montáží



Demontáž  
kovové  
konstrukce  
zábradlí a  
mechanické  
odstranění  
všech vrstev  
skladby  
balkónů



Odstranění  
skladby na  
nosnou  
konstrukci



Demontáž parapetních plechů – viditelně špatně ukončená parotěsná izolace a stavební odpad ve skladbě konstrukce



Zbytky degradované bandáže hydroizolace



<p>Skladování demontovaný ch skel</p>	
<p>Sklo s mechanický m poškozením – nutná výměna (viz. samostatná fotodokument ace a zápis z KD)</p>	