

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 11.7. – 24.7. 2019

Vyhotovil : Ptáček


<p>Bourání původní skladby balkónů (sekce J1)</p>	
<p>Nesoudržnos t lemovacích lišť a spojovacího materiálu dlažby – původní stav (sekce J1)</p>	
<p>Zatékání do konstrukce, rez na kotevních prvcích zábradlí – původní stav (sekce J1)</p>	

<p>Demontáž zábradlí balkonů, odražená a poškozená původní dlažba a (sekce J1)</p>	
<p>Chybějící sokl = zatékání do prostoru fasády – poškozená omítka (sekce J1)</p>	
<p>Dokončení dlažby včetně spárování, nátěr a tmelení parapetních plechů, montáž zábradlí s novou povrchovou úpravou (sekce Ka)</p>	


Detail
prostupu
sloupku
zábradlí
lemovacím
plechem.
Oprava
fasády
(sekce Ka)



Montáž
lešení
rohových
balkónů
(sekce Kb)



Montáž
skleněných
výplní
(sekce Ka)



Vyčištění
povrchů,
dokončení
detailů
(sekce Ka)



Demontáž
zábradlí a
bourání
souvrvství
(sekce Kb)



Očištění
povrchu a
dilatace
rohových
balkónů
(sekce Kb)



Vyčištění
prostoru pod
parapety,
doplnění
extrud.
polystyrenu
(sekce J1)



