

Dokumentace průběhu prací




Projekt : Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 25.7. – 7.8. 2019

Vyhotovil : Ptáček

<p>Oprava čílek balkónů (sekce J1)</p>	
<p>Oprava povrchů žb kontrukce + penetrace před hydroizolací (sekce J1)</p>	
<p>Oprava čílek a povrchů balkónů + penetrace (sekce Kb)</p>	

Penetrace
povrchu,
doplnění
PUR pěny
v konstrukci
parapetu,
lepení
hydroizolační
bandáže
(sekce J1)



Provedení 1.
vrstvy
hydroiz.
stěrky
v ploše
balkónů a
v prostoru
konstrukce
pod parapety
(sekce Kb)



Původní stav
– prostor pod
parapety bez
jakékoliv
izolace
(sekce Kb)



Příprava
prostoru pro
montáž
lešení –
vykácení
dřevin
(sekce K)



První vrstva
hydroiz.
stěrky
s montáží
lemovacích
plechů
(sekce J1)



Montáž
lemovacích
plechů,
dokončení
hydroiz.
stěrky
v prostoru
parapetů,
výplň
parapetů
extrud.
polystyrenem
(sekce Kb)



2. vrstva
hydroiz.
stěrky
s přetažením
těsnící
bandáže na
lemovací
plech
(sekce Kb)



Návoz
ocelové
konstrukce
zábradlí a
spojovacích
prvků
s novou
povrchovou
úpravou
(sekce J1)



Detail
osazení
bandáže do
dilatace
panelových
spojů v druhé
vrstvě
hydroizolační
stěrky
(sekce Kb)

