

PŘÍLOHA Č. 6
SEZNAM KOMPENZOVANÝCH VAD

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Com.
1-003	A1	3	Strecha Roof	Oprava oplechování. Repair of flashing.	1
1-016	A2	1	Strecha Roof	Opravit klempířské práce. Repair the external plumbing.	1
1-036	A1-A2	1	Z venku Outside	Oprava omítek-díry a praskliny ze všech stran budovy. Repair of the plaster – wholes and cracks from all sides of the building.	1
1-085	D/E	37	Venkovní prostory Outside premises	Pretrít parapety a okna Repaint ledges and windows.	1
1-088	D/E	40	Venkovní prostory Outside premises	Před vchodem, drobné vady na fasáde. Minor defects on the plaster in front of the entrance.	1
1-089	D/E	41	Venkovní prostory Outside premises	Z ulice Korunní-drobné vady na fasáde From the street Korunní – minor defects on the plaster.	1
1-137	H	1	Strecha Roof	Chybné napojení strešních plechu Incorrect connection of roof metal sheets.	1
1-138	H	2	Strecha Roof	Lapace strešního svodu nedrží. Interceptors of roof downcomer are loose.	1
1-151	H	15	Z venku. From the outside	Održená izolace objektu Ripped-off insulation of the building.	1
1-152	H	16	Z venku. From the outside	Zábradlí u schodu rezne Staircase banister is growing rusty.	1
1-156	H1	1	6n.p. 6 th AGFL	Opravit štuk fasád Repair stucco of the facade.	1
1-158	H1	3	6n.p. 6 th AGFL	Oprava špatného dotažení fasády se stykem s plech. atikou. Repair of defective connection between the plaster and the metal attics.	1
1-163	H1	8	Zadní vchod Back entrance	Prasklina ve fasáde A crack in the facade.	1
1-165	H1	10	Zadní vchod Back entrance	Rezne zábradlí The banister is growing rusty.	1
1-181	J	16	Z venku. From the outside	Rezavé zábradlí Rusty banister.	1
1-186	J1	4	Zadní vchod Back entrance	Zábradlí rezne Banister growing rusty.	1
1-201	K	6	Prizemí Ground floor	Schodištní ový monolit se propadá. Staircase monolith subsides.	1
1-202	K	7	Prizemí Ground floor	Venkovní izolace se odlepuje. Outside insulation peels off.	1
1-203	K	8	Prizemí Ground floor	Přední vchod-díry ve fasáde. Front entrances – holes in the facade.	1
1-239	Garages	19	1. PP. 1 st BF	Protipožární vrata nemají cidlo, chybí klicky a jeden motor. Fire gate lacks the sensor, small handles and one engine are missing.	1
1-258	Garages	38	Obecně Generally	Zatéká do šachty nákladního výtahu. Leakage into the shaft of the cargo lift.	1
1-261	Grounds	1		Vady požární bezpečnosti v celém areálu - napr. některé požární klapky jsou ve sklípcích-nepřístupné = ne Defects of fire safety on the whole grounds – for example some fire valves are in the cellars – not accessible =	1
				95% of defect 1-261 was corrected by PS; 5% is compensated	
1-262	Grounds	2		Dlažba před show room-velké nerovnosti+ další nerovnosti v areálu. The tiling in front of the show room – great bumpiness + other bumps on the premises.	1
1-266	Grounds	6		Všechna venkovní zábradlí zvýšene reznou a znečišťují nátěr zdi. All the outside banisters grow excessively rusty and they stain the wall painting.	1
1-267	Grounds	7		Popraskané zdi pod zábradlím. Cracked walls below the banisters.	1
1-271	Grounds	11		Strechy objektu nemají žádné úchyty pro horolezce což prodražuje mytí oken a některá okna nelze vůbec u Roofs of the buildings do not have any fixtures for rockclimbers, which makes window cleaning more expensive and	1
1-272	Grounds	12		Vady oplechování střešních a atik (napr. nedostatečné žlaby, vady úžlabí, rezavá ukončení...) Defects of roof and attica plating (e.g. insufficient drains, defects of valley, rusty ending...)	1
1-273	Grounds	13		Na střeších jsou některé dílce plechové strešní krytiny vadne připevněny silikonem pouze silikonem. Some parts of the roof cover are fixed to the roof in a defective manner by silicone.	1
1-275	Grounds	15		Skla, co jsou na střeších objektu nemají sklon - Pieces of glass on the roofs of the buildings lack a downslope.	1
1-276	Grounds	16		Skla na střeše u vjezdu do garáže nemají sklon ani okap a zatéká pak pod ne. Pieces of glass on the roof by the garage entrance lack a downslope and drains.	1
1-277	Grounds	17		Prasklina v podlaze a na zdi skleněného vjezdu do garáží. A crack on the floor and on the wall of the glass entrance to the garages.	1
1-279	Grounds	19		Vady zahradních ploch.viz. zpráva. Defects of garden premises, see the report.	1

New	Building	Ordinal	Location	Description	Status
Cod	?	?			Com.
1-282	Grounds	22		2 Fontány mají malý sklon a pretékají i při malém prutoku. Two fountains have insufficient downslope and they overflow even when the flow is low.	1
1-287	Grounds	27		Schodnice v celém areálu jsou popraskané. Concrete staircases in all the premises are cracked.	1
1-288	Grounds	28		Napr. hl. schody a schody mezi A a vchodem do L jsou silně popraskané. For example the main stairs and the stairs between A and the entrance to L are heavily cracky.	1
1-289	Grounds	29		Schodnice jsou silně na mnoha místech oloupané. The stringboards flake off heavily and in many places.	1
1-290	Grounds	30		Na chodbách objektu K,G,F,J,J1,H aH1 se propadají konvektory. The convectors subside in the corridors of buildings K, G, F, J, J1, H and H1.	1
1-292	Grounds	32		Voda z okapu vytéká na chodník (a mrzne) A,B,C,D/E. The water from eaves runs out to (and freezes on) the pavement A, B, C, D/E.	1
1-293	Grounds	33		Chybí svod a odvod vody u vjezdu aut před H, tvoří se zde kaluže. A water drain and a drainpipe is missing by the car entrance in front of H, puddles are formed there.	1
1-294	Grounds	34		Vady izolace u pat staveb v celém areálu (napr. objekt K,J,H, objekt A ze Sobotecké ulice.) Defects of insulation by the foot of constructions on the whole grounds (for example building K, J, H, building A from	1
1-296	Grounds	36		Zábradlí valu za objektem K je značně zprohýbáno a silně zkorodováno. The banister of the barrier behind the building K is extensively deformed and heavily corroded.	1
1-297	Grounds	37		praskliny zdi za květinami se loupou nátery, vztlíná vlhkost.Napr. Zed valu (K) Wall cracks, paintings peeling off behind the flowers, moisture rising by absorption, for example the wall of the barrier	1
1-298	Grounds	38		Zed za objektem K se naklání. The wall behind the building K nods.	1
1-300	Grounds	40		Branka do Sobotecké ulice se loupe z náteru The painting of the gate to Sobotecká street is peeling off.	1
1-306	Grounds	46		Na objektech H,H1,J,J1 a K dochází k prasklinám dilataci schod.ramen. Dilatations of flights of stairs crack in the buildings H, H1, J, J1 and K.	1
1-307	Grounds	47		Propadají se schody na zahradě u objektu. The stairs in the garden by the buildings sink.	1
1-308	Grounds	48		Fasády mají díry, trhliny - budovy vne i uvnitř areálu There are holes, cracks in the facades - buildings outside as well as inside the premises.	1
1-309	Grounds	49		Nepochozí poklopy na travnatých plochách - praskají. No-stepping covers on grass surfaces - they crack.	1
1-312	Grounds	52		Některé parapety nemají spád. Some window sills lack a downslope.	1
1-313	Grounds	53		Nefunkční topné kabely na střeších H,H1,J1,J,K. Nonfunctional heating cables on the roofs of H, H1, J1, J, K.	1
1-318	Grounds	58		Vnější žaluzie (slunolamy) - některé se zasekávají a jiné ve větru popojíždějí a některé jsou poškozené External jalousie (sun breakers) - some of them get stuck and others move in the wind and some are damaged (for	1
1-321	Grounds	61		Dokončit terénní práce (napr. za objektem K) Complete the field work (for example behind the building K).	1
1-326	Grounds	66		Vady v bojlerovnách (napr. vadné umístění bojleru na cihlách, které se časem a díky vlhku rozpadnou, Defects in the boiler stations (for example defective placement of boilers on bricks that will fall apart due to moisture in	1
1-329	Grounds	69		Vady závlahového systému (napr. chybí cidla na vlhkost - zalévá se i za deště). Defects of the irrigation system (for example the moisture sensors are missing - it irrigates even when it's raining).	1
2-011	A		bojler. st. heating st.	nezapojená topná vložka pro bojler heating is disconnected	1
2-015	C		VZT 1 VU 1	strojovna -chybí úprava vody Softening plant be missing	1
2-027	D/E			nefunguje automat. dopouštění vody (?) do syst VZT re-fill station for water supply into VU not working	1
3-002	A		byty Apartments	Chybné provedení antén - TV signálu napr. A1, A2 Incorrectly made TV aerials - e.g. A1, A2	1
3-003	A			u šikmé střechy nad A chybí okap Missing gutter on sloping roof of building A	1
4-120			storage room No. 149	není zde dokončená v 1 rohu omítka a v celém sokl. The plaster is unfinished in one corner and on the plinth.	1

Summary/Soucet

60