

Dokumentace průběhu prací



Projekt : Rekonstrukce 10-ti balkónů objektu H1-J1 Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 3.10. – 10.10. 2018

Vyhotovil : Ptáček

<p>Demontáž parapetních plechů a distančních plechů s degradovanou hydroizolací (bandáž)</p>	
<p>Dočištění povrchu plochy balkónů a sanace ocelových prvků</p>	

První vrstva
hydroizolace



Mechanické
kotvení
lemovacích
plechů



Detail styku
okapnice
s fasádou,
doplnění tep.
izolace pod
ocelovou
konstrukci
parapetu



<p>Sanace „čílka“ balkónů</p>	
<p>Osazování těsnící pružné bandáže</p>	
<p>Kontrola spádování nosné konstrukce balkónů (cca 2%)</p>	

Finálové
dokončení 1.
vrstvy
hydroizolační
stěrky
s bandážními
pásky po
perimetru

