

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 10-ti balkónů objektu H1-J1 Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 11.10. – 17.10. 2018

Vyhotovil : Ptáček

Odkrytí
tepelné
izolace
parapetů,
dokumentace
lokálního
poškození
parotěsné
izolace a
stavebního
odpadu
v prostoru
parapetů



Vyčištění
prostoru
parapetů od
stavební sutě




Opravy
lokálního
poškození
parotěsné
izolace,
podlepení
butilovou
páskou a
tmelení
kritických
míst PU
tmelem



Zpětné
zateplení
parapetů
extrudovaný
m
polystyrenem
a PUR pěnou



V místě
příčných
žebírek FeZn
konstrukce
doplněna
minerální
vata



Provedena
druhá vrstva
hydroizolační
stěrky a první
vrstva malby
„čílek“
balkónů

