

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 10-ti balkónů objektu H1-J1 Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 18.10. – 24.10. 2018

Vyhotovil : Ptáček

Druhá vrstva
výmalby
„čílek“
balkónů
s vytmelením
spáry
okapového
plechu



Pokládka
dlažby,
spárování.
Zakrytí
dlažby před
spárováním



Zpětná montáž parapetních plechů s podtmelením u ostění před fin. řešením detailu	
Detail styku parapetu s ostěním (před a po osazení). V případě proříznutí bandáže nutno před tmelením opravit hydroizolaci (viz. KD č.6 – bod 15.3)	
Detail tmelení parapetu ve styku s dlažbou + tmelení pod rámem okna	

Osazení systémové krajové lišty s tmelením styku s okapovým plechem	
Detail zatmelení venkovního rohu okapového plechu – tmel navrstven pro odvod vody z rohového spoje	