

## Dokumentace průběhu prací

**Projekt :** Rekonstrukce 10-ti balkónů objektu H1-J1 Korunní 810

**Objednatel :** SVJ Korunní 810

**Zhotovitel :** AZ Profil

**Období :** 25.10. – 7.11. 2018

**Vyhotovil :** Ptáček

Před  
osazením  
vodící lišty  
žaluzií  
vyplnění  
spáry pod  
parapetem  
pěnou  
(lokálně)



Dokončení  
výmalby  
boční a  
spodní části  
balkónů



Osazení  
plastové lišty  
na boční  
stranu  
parapetního  
plechu +  
protmelení  
(zakrytí části  
fasády  
ostění,  
porušené  
demontáží a  
zpětnou  
montáží  
parapetu)



Zpětné  
osazení  
vodící lišty  
pro žaluzie.  
V prostoru  
meziokenní -  
ho pilíře a  
styku  
s keramic -  
kým soklem  
zatmeleno  
PU tmelem,  
případně  
vyplněno  
PUR pěnou



Detail styku-  
parapet, sokl  
a vodící lišta  
žaluzií



Nátěr  
parapetních  
plechů  
včetně  
plastové  
krycí lišty  
ostění



Oprava  
vrchní části  
strukturální  
omítky.  
Nutno  
dokončit  
detail styku  
s parapetem  
a lokálně  
opravit  
omítku i pod  
lemovacím  
plechem  
balkónu.



Návoz  
zámečnic -  
kých prvků  
zábradlí  
s novou  
povrchovou  
úpravou –  
zahájení  
montáže

