

PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM ODSTRANĚNÝCH VAD

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status	Date of
					Fin.	Hand Overed
1-001	A1	1	Puda Loft	Nefunkční sítky, netesnosti - Do prostoru pod strechu létají holubi Nonfunctional nests, leakage – pigeons flying into the space under the roof.	1	09.09.2008
1-002	A1	2	Puda Loft	Opposite the loft, technological premises – not completed.	1	19/03/2009
1-004	A1	4	Strecha Roof	Dodat kryty na vyústění VZT. Supply covers for air-conditioning opening.	1	15/07/2009
1-005	A1	5	4.PP 4 th BF	Prasklá stena pod stropem. Burst wall under the ceiling.	1	16.10.2008
1-006	A1	6	3.PP 3 rd BF	Dokončit opravu podhledu. Complete the repair of ceiling.	1	16.10.2008
1-007	A1	7	3.PP 3 rd BF	Praskliny u zacištěných dilatačních spár. Cracks of cleaned contraction joints.	1	16.10.2008
1-008	A1	8	Prizemí Ground floor	Prasklina ve výklenku nad dveřmi k výtahu. A burst in the nook above the door to the elevator.	1	16.10.2008
1-009	A1	9	1.PP 1 st BF	Prostor před výtahem-praská zed napravo od výtahu. Premises in front of the elevator – burst wall on the right of the elevator.	1	16.10.2008
1-010	A1	10	1.PP 1 st BF	Skličky-praskliny na zdi. Cellars – bursts in the wall.	1	09.09.2008
1-011	A1	11	1.PP 1 st BF	Nedokonalá elektroinstalace. Incomplete wiring system.	1	25.02.2009
1-012	A1	12	1.PP 1 st BF	Dokončit email sokl. Complete the enamelled pedestal.	1	09.09.2008
1-013	A2	13	1.PP 1 st BF	Místnost odpadu-opravit po zatékání. Waste room – to be repaired after leakage.	1	19/03/2009
1-014	A1	14	1.PP 1 st BF	Není zarážka u vstupu do garáží No stops by the entrance to the garages.	1	09.09.2008
1-015	A1	15	1.PP 1 st BF	Oprava po zatékání stropem+prasklina v kovu. Repair after ceiling leakage + a burst in the metal.	1	12.06.2009
1-017	A2	2	Strecha Roof	Utesnit mezírku ve styku-strecha atika-proti vniknutí holubum Seal the gap in the connection roof-the attics against intrusion of pigeons.	1	19.12.2008
1-018	A2	3	Obecne Generally	Oprava zábradlí. Repair of the banister A1+A2.	1	02.04.2009
1-019	A2	4	Stroj.-klimat. Engine room – air-conditioning	Zkřížené dveře. Crossed door.	1	26/03/2009
1-020	A2	5	4.NP 4 th AGFL	Okno na chodbě není zčištěno-koukají patky. The window in the corridor has not been cleaned – bases are visible.	1	09.04.2009
1-021	A2	6	3.NP 3 rd AGFL	Dilatační spára u bytu A46 stále praská. The contraction joint of flat A46 keeps cracking.	1	25.2.2009
1-022	A2	7	2.NP 2 nd AGFL	Dilatační spára u bytu A26 stále praská. The contraction joint of flat A26 keeps cracking.	1	25.2.2009
1-023	A2	8	1.NP 1 st AGFL	U kanceláře A Credit velké praskliny okolo dveří. Great bursts around the door in the office A Credit.	1	25.2.2009
1-024	A2	9	1.NP 1 st AGFL	Dilatační spáry u bytu A06 stále praskají. The contraction joints of flat A06 keep cracking.	1	25.2.2009
1-025	A2	10	1.PP 1 st BF	Skličky-není zarážka-dveře se nedají plně otvít. Cellars- there are no stops – the door can't be opened fully.	1	16.10.2008
1-026	A2	11	1.NP 1 st AGFL	Chodba ke garážím-oprava malby. The corridor to the garages – repair of painting.	1	16.10.2008
1-027	A2	12	1.NP 1 st AGFL	Chodba ke garážím-oprava podlahy. The corridor to the garages – repair of floors.	1	23.09.2008
1-028	A2	13	1.NP 1 st AGFL	Dveře k odpadu jsou zkřížené a nejdou zavírat. The door to the waste room is crossed and it can't be opened.	1	23.09.2008
1-029	A2	14	1.NP 1 st AGFL	Dveře k odpadu-nejsou zarážky. The door to the waste room – no stops.	1	07.10.2008
1-030	A2	15	2.PP 2 nd BF	Skličky-dokončení malby. Cellars – completion of painting.	1	07.10.2008
1-031	A2	16	2.PP 2 nd BF	Skličky-dokončit emailový sokl. Cellars – complete the enamel pedestal.	1	09.09.2008
1-032	A2	17	2.PP 2 nd BF	Skličky-dokončit náter podlahy. Cellars – complete the floor painting.	1	09.09.2008
1-033	A2	18	2.PP 2 nd BF	Rozvodna-dodelat email sokl. Distribution point – complete the enamel pedestal.	1	09.09.2008
1-034	A2	19	2.PP 2 nd BF	Rozvodna-dokončení malby. Distribution point – completion of painting.	1	07.10.2008
1-035	A2	20	Prizemí Ground floor	Prasklina u dveří k výtahu. A burst next to the door to the elevator.	1	16.10.2008
1-037	A1-A2	2	Z venku Outside	Vyřešit systémovou chybu strišek a svodu. Solve the system error of small roofs and drains.	1	19.12.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status	Date of
					Fin.	Hand Overed
1-038	A1-A2	3	Z venku Outside	Uskladnené veci na streše mohou uletet. Things stored on the roof can fly away.	1	09.09.2008
1-039	A1-A2	4	Z venku Outside	Izolace u paty objektu není dostatečně vytažená. Insulation at the foot of the building is not sufficiently pulled out.	1	17.08.2009
1-040	B	1	3. N.P. 3 rd AGFL	Prasklina na boku podesty. A burst on the side of the landing.	1	25.02.2009
1-041	B	2	1,2a3NP 1 st , 2 nd and 3 rd AGFL	Oprava styku - podlaha / zed Correction of joints - floor/wall.	1	19/03/2009
1-042	B	3	Průjezd Passage	Nedovírají se vrata v průjezdu The door of the passage can't be closed.	1	07.10.2008
1-043	B	4	Prizemí Ground floor	Popraskané teraso Cracked tiling.	1	18.05.2009
1-044	B	5	1. PP 1 st BF	Dokončit podlahu u technických místností. Complete the floor of technical rooms.	1	07.10.2008
1-045	B	6	1. PP 1 st BF	Natřít zábradlí. Paint the banister.	1	09.09.2008
1-046	B	7	1. PP 1 st BF	Rozvodna-oprava sten po zatékání. Distribution point - repair of walls after leakage.	1	09.09.2008
1-047	B	8	1. PP 1 st BF	Bojlerovna-oprava sten po zatékání. Boiler room - repair of rooms after leakage.	1	07.10.2008
1-048	B	9	1. PP 1 st BF	Dokončit protipožární prostupy v souladu s projektovou dokumentací. Complete the fire ducts in accordance with project documentation.	1	17/08/2009
1-049	D/E	1	3. NP 3 rd AGFL	Popraskané lité teraso Cracked cask tiling.	1	09.09.2008
1-050	D/E	2	3. NP 3 rd AGFL	Popraskané SDK podhledy Cracked plasterboard ceiling.	1	02.04.2009
1-051	D/E	3	3. NP 3 rd AGFL	Mezipodesta-prasklé teraso Landing - cracked tiling.	1	09.09.2008
1-052	D/E	4	2. NP 2 nd AGFL	Roh u rozvadec-prasklé teraso Corner of the distribution panel - cracked tiling.	1	09.09.2008
1-053	D/E	5	2. NP 2 nd AGFL	Rozvadec dokončovat-střešní podhled Complete the distribution panel - roof ceiling.	1	19.12.2008
1-054	D/E	6	2. NP 2 nd AGFL	Před výtahem prasklé teraso Cracked tiling in front of the elevator.	1	18.05.2009
1-055	D/E	7	2. NP 2 nd AGFL	Jeden z dílu zábradlí je uvolnen One part of the banister is loose.	1	25.2.2009
1-056	D/E	8	Prizemí Ground floor	V rohu u rozvadec je prasklina na zdi. A cracked wall in the corner of the distribution panel.	1	25.2.2009
1-057	D/E	9	Prizemí Ground floor	Rozvadec bez finální podlahy a stropu. The distribution panel without the final floor and ceiling.	1	09.04.2009
1-058	D/E	10	Prizemí Ground floor	Prostor naproti výtahu-nedokončené malby The premises opposite the elevator - incomplete painting.	1	19.12.2008
1-059	D/E	11	Prizemí Ground floor	Prostor naproti výtahu - nedokončené podlahy The premises opposite the elevator - incomplete floors.	1	09.09.2008
1-060	D/E	12	Prizemí Ground floor	Prostor vstupní portál-popraskaná zed u schránky The premises of entry portal - cracked wall next to the mail boxes.	1	19.12.2008
1-061	D/E	13	Prizemí Ground floor	Prostor vstupní portál-nezčištěný email pod oknem The premises of entry portal - enamel under the window not cleaned.	1	19.12.2008
1-062	D/E	14	Prizemí Ground floor	Popraskané teraso Cracked tiling.	1	18.05.2009
1-063	D/E	15	Prizemí Ground floor	Zbytky zárubní u vchodu do podzemí Remainders of the doorframe at the entry to the basement.	1	09.09.2008
1-064	D/E	16	Prizemí Ground floor	nezčištěný detail u dveří do podzemí. A detail of the door to the basement not cleaned.	1	07.10.2008
1-065	D/E	17	Prizemí Ground floor	Sociální zařízení-není podhled Sanitary facilities - no soffit.	1	09.09.2008
1-066	D/E	18	Prizemí Ground floor	Na sociálním zařízení jsou zbytky po stavební činnosti-nic nedokončeno Remainders of building activity at the sanitary facilities - nothing completed.	1	23.09.2008
1-067	D/E	19	1. PP 1 st BF	Zbytky po stavební činnosti Remainders of building activity.	1	09.09.2008
1-068	D/E	20	1. PP 1 st BF	Nedokončené VZT Incomplete air-conditioning.	1	17/08/2009
1-069	D/E	21	1. PP 1 st BF	Protipožární prostor není označen Fire space is not marked.	1	26.03.2009
1-070	D/E	22	1. PP 1 st BF	Nenatřené zábradlí Banister not painted.	1	09.09.2008
1-071	D/E	23	1. PP 1 st BF	Nefunkční brano Door opening not functioning.	1	07.10.2008
1-072	D/E	24	1. PP 1 st BF	Popraskaná omítka Cracked plaster.	1	07.10.2008
1-073	D/E	25	1. PP 1 st BF	Nenatřené zábradlí Banister not painted.	1	09.09.2008
1-074	D/E	26	1. PP 1 st BF	Uražený schod Chipped step.	1	07.10.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status	Date of
					Fin.	Hand Overed
1-075	D/E	27	1.PP 1 st BF	Prostor naproti dverím - nedokončený Premises opposite the door – incomplete.	1	16.10.2008
1-076	D/E	28	1.PP 1 st BF	Zatéká-plisne Leakage – mould and uncompleted WC.	1	02.04.2009
1-077	D/E	29	1.PP 1 st BF	Nedokončená elektrická instalace Incomplete electric wiring.	1	23.09.2008
1-078	D/E	30	1.PP 1 st BF	Popraskaná omítka Cracked plaster.	1	07.10.2008
1-079	D/E	31	1.PP 1 st BF	Podhledy v chodbe nedokončené Incomplete ceiling in the corridor.	1	07.10.2008
1-080	D/E	32	1.PP 1 st BF	Rozvodna - nedokončená podlaha Distribution point – incomplete floor.	1	07.10.2008
1-081	D/E	33	1.PP 1 st BF	Rozvodna - nedokončený podhled Distribution point – incomplete floor.	1	07.10.2008
1-082	D/E	34	1.PP 1 st BF	Zednický nezacištěný otvor An aperture with brickwork not cleaned.	1	07.10.2008
1-083	D/E	35	1.PP 1 st BF	Strojovna - nedokončená el. instalace před vstupem Engine room – incomplete electric wiring in front of the entrance.	1	23.09.2008
1-084	D/E	36	1.PP 1 st BF	Dokompletovat podlahy v rozvadecích Complete the floors of distribution board.	1	19/03/2009
1-086	D/E	38	Venkovní prostory Outside premises	Prasklina před oknem a vstupem-chodník ze dvora A crack in front of the window and entrance – pavement from the courtyard.	1	09.04.2009
1-087	D/E	39	Venkovní prostory Outside premises	Svod ústí na chodník Downpipe leading to the pavement.	1	22.10.2009
1-090	D/E	42	Venkovní prostory Outside premises	Z ulice Korunní-chybí odvod z vyústění dešťových svodu, voda teče po chodníku. From the street Korunní – the drainage of downpipes is missing, water runs on the pavement.	1	22.10.2009
1-092	F	1	8.NP 8 th AGFL	Prasklá podlaha i z boku Cracked floor also from the side.	1	16.10.2008
1-093	F	2	7.NP 7 th AGFL	Prasklina u bytu c.26-27 A crack by the flat No. 26-27.	1	07.10.2008
1-094	F	3	5.NP 5 th AGFL	Zarážka není u dveří. No stop at the door.	1	16.10.2008
1-095	F	4	3.NP 3 rd AGFL	Mezipodesta-sedá si a je popraskaná The landing - subsides and it is cracked.	1	16.10.2008
1-096	F	5	2.NP 2 nd AGFL	Mezipodesta-sedá si a je popraskaná The landing - subsides and it is cracked.	1	16.10.2008
1-097	F	6	1.NP 1 st AGFL	Mezipodesta-sedá si a je popraskaná The landing - subsides and it is cracked.	1	16.10.2008
1-098	F	7	Prizemi Ground floor	Prasklina za vstupními dveřmi A crack behind the entrance door.	1	07.10.2008
1-099	F	8	1.PP 1 st BF	Měření elektro-dokončení maleb,stropu,otvor v podlaze. Electric measuring – completion of paintings, ceiling, a hole in the floor.	1	23.09.2008
1-100	F	9	1.PP 1 st BF	Sklípky-email sokl Cellars – enamel pedestal.	1	09.09.2008
1-101	F	10	1.PP 1 st BF	Prostor před sklípky-poškozená zed od kliky Premises in front of the cellars – wall damaged by the handle.	1	07.10.2008
1-102	F	11	1.PP 1 st BF	Místnost odpadu-natřít podlahu. The waste room – paint the floor.	1	23.09.2008
1-103	F	12	1.PP 1 st BF	Chodba ke garážím-dveře mají utržený spodní pant The corridor to the garages – the bottom hinge of the door ripped off.	1	15.07.2009
1-104	F	13	1.PP 1 st BF	Oprava zdi po zatékání - viz mapa zatékání Repair of the wall after leakage – see the map of leakage.	1	16.10.2008
1-105	F	14	2.PP 2 nd BF	Chodba ke garážím-podlaha-email sokl,oprava zdi po zatékání The corridor to the garages – floor – enamel pedestal – repair of the wall after leakage.	1	07.10.2008
1-106	F	15	2.PP 2 nd BF	Oprava zdi po zatékání - viz mapa zatékání Repair of the wall after leakage – see the map of leakage.	1	07.10.2008
1-107	G	1	6.NP 6 th AGFL	Oprava náteru zábradlí Repair of banister painting.	1	02.04.2009
1-108	G	2	6 th AGFL	Mezipodesta si sedá The landing subsides.	1	16.10.2008
1-109	G	3	6.NP 6 th AGFL	Konvektory si sedají The convectors subside.	1	30.09.2008
1-110	G	4	6.NP 6 th AGFL	Chybí zářivka A fluorescent lamp is missing.	1	13.08.2008
1-111	G	5	3.NP 3 rd AGFL	Prasklina u bytu c.25 A crack next to the flat No. 25.	1	30.09.2008
1-112	G	6	3.NP 3 rd AGFL	Mezipodesta - díra (pouze zasádrováno) The landing – a hole (only plastered) .	1	30.09.2008
1-113	G	7	1.PP 1 st BF	Oprava podlahy-není email sokl Repair of the floor – no enamel pedestal.	1	30.09.2008
1-114	G	8	1.PP 1 st BF	Prasklá stena u vchodu do garáží Cracked wall next to the entrance to garages.	1	30.09.2008
1-115	G	9	1.PP 1 st BF	Sklípky - není email sokl Cellars – no enamel pedestal.	1	09.09.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status	Date of
					Fin.	Hand Overed
1-116	G	10	1.PP 1 st BF	Oprava zdi po zatékání Repair of the wall after leakage.	1	30.09.2008
1-117	G	11	1.PP 1 st BF	Sklad CO - zatéká !!! Nutná oprava zdi Civil defence warehouse - leakage! Necessary to repair the wall.	1	25.02.2009
1-118	G	12	1.PP 1 st BF	Kontrola protipožárních prostupu Review of fire procedures.	1	17/08/2009
1-119	G	13	1.PP 1 st BF	Úklid-oprava omítky. Cleaning - repair of the plaster.	1	30.09.2008
1-120	G	14	1.PP 1 st BF	Úklid-není email sokl Cleaning - no enamel pedestal.	1	09.09.2008
1-121	G	15	1.PP 1 st BF	Sklad - není zarážka - opravit zed Warehouse - no stop, repair the wall.	1	26.03.2009
1-122	G	16	1.PP 1 st BF	Rozvadec s ovládacími prvky jsou volně přístupné!!!! Distribution boards with control items are freely accessible!!!	1	13.08.2008
1-123	G	17	1.PP 1 st BF	Odpad-oprava náteru podlahy-email sokl Waste - repair of the floor painting - enamel pedestal.	1	30.09.2008
1-124	G	18	1.PP 1 st BF	Před odpadem prasklá podlaha Cracked floor in front of the waste.	1	23.09.2008
1-125	G	19	1.PP 1 st BF	Deravý bojler - rezavé trubky Boiler with holes - rusty pipes.	1	09.04.2009
1-126	G	20	2.PP 2 nd BF	Prasklina u schodiště A crack next to the staircase.	1	30.09.2008
1-127	G	21	2.PP 2 nd BF	Podlaha bez emailu soklu Floor without an enamel pedestal.	1	30.09.2008
1-128	G	22	2.PP 2 nd BF	Vykličit prostor VZT pro schodiště Clear the premises of air-conditioning for the staircase.	1	30.09.2008
1-129	G	23	2.PP 2 nd BF	Chodba u výtahu-oprava malby po zatékání The corridor by the elevator - repair of painting after leakage.	1	23.09.2008
1-130	G	24	2.PP 2 nd BF	U vstupu ke garážím prasklina na zdi A crack on the wall next to the entrance to garages.	1	23.09.2008
1-131	G	25	2.PP 2 nd BF	Kocárkárna-opravit podlahu (email sokl) Pram room - repair the floor (enamel pedestal).	1	09.09.2008
1-132	G	26	2 nd BF 2 nd BF	Do krytu preceřpávací (sklad CO) udelat otvor, aby se dal zavírat Make a whole into the cover of the pump (civil defence warehouse) so that it can be closed.	1	13.08.2008
1-133	G	27	2 nd BF 2 nd BF	Není mřížka požární klapky (sklad CO) No grating of the fire valve (civil defence warehouse).	1	23.09.2008
1-134	G	28	2 nd BF 2 nd BF	Místnost před kocárkárnou-oprava podlahy-email sokl The room in front of the pram room - repair of the floor - enamel pedestal.	1	30.09.2008
1-135	G	29	2 nd BF 2 nd BF	Místnost před kocárkárnou - oprava zdi po zatékání The room in front of the pram room - repair of the wall after leakage.	1	23.09.2008
1-136	G	30	2 nd BF 2 nd BF	Místnost před kocárkárnou - nad dveřmi je prasklina. The room in front of the pram room - a crack above the door.	1	16.10.2008
1-139	H	3	8.NP 8 th AGFL	U bytu H32 nezčištěný štuk Stucco not cleaned in the flat H32.	1	03.09.2008
1-140	H	4	8.NP 8 th AGFL	U bytu H32 není dorešen přechod mezi podlahou a plechovým obložením The joint between the floor and metal plating is not solved in the flat H32.	1	03.09.2008
1-141	H	5	7.NP 7 th AGFL	Podlahový konvektor se propadá. Floor convactor subsides.	1	03.09.2008
1-142	H	6	7.NP 7 th AGFL	Dilatační spáry pod schodištěm jsou nedostatečně zatmelené The contraction joints below the staircase are not sealed enough.	1	03.09.2008
1-143	H	7	7.NP 7 th AGFL	Dilatační spáry pod schodištěm praskají. The contraction joints below the staircase crack.	1	03.09.2008
1-144	H	8	6.NP 6 th AGFL	Propadlé konvektory. Convectors subsided.	1	03.09.2008
1-145	H	9	1.NP 1 st AGFL	Oprava emailového soklu před schody. Repair of enamel pedestal in front of the staircase.	1	03.09.2008
1-146	H	10	1.PP 1 st BF	Mokrý roh u VZT Wet corner of air-conditioning.	1	03.09.2008
1-147	H	11	1.PP 1 st BF	Prasklá podlaha Cracked floor.	1	09.09.2008
1-148	H	12	1.PP 1 st BF	Kotelna-není kryt nouzového osvětlení Boiler room - no cover of emergency lighting.	1	13.08.2008
1-149	H	13	1.PP 1 st BF	VZT-prosakuje voda Air-conditioning - water leakage.	1	26.03.2009
1-150	H	14	1.PP 1 st BF	Opravit steny po zatékání. Repair the walls after leakage.	1	03.09.2008
1-153	H	17	Z venku. From the outside	Nedokončené čtečky Scanners not completed.	1	03.09.2008
1-154	H	18	Z venku. From the outside	Není bráno. No closer.	1	19.12.2008
1-155	H	19	Z venku. From the outside	Diry od kliky Holes caused by handle.	1	03.09.2008
1-157	H1	2	6n.p. 6 th AGFL	Propadlé konvektory (obecně) Convectors (in general) subsided.	1	03.09.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status Fin.	Date of Hand Overed
1-159	H1	4	1.PP. 1 st BF	Pod schody zatéká u VZT Leakage under the staircase next to the air-conditioning.	1	03.09.2008
1-160	H1	5	1.PP. 1 st BF	Sklípky-prasklá podlaha Cellars – cracked floor.	1	03.09.2008
1-161	H1	6	1.PP. 1 st BF	Sklípky-loupe se podlaha Cellars – the floor is peeling off.	1	03.09.2008
1-162	H1	7	Zadní vchod Back entrance	Drhnou dveře The door drags.	1	19/03/2009
1-164	H1	9	Zadní vchod Back entrance	Nedokoncené čtečky Incomplete scanners.	1	03.09.2008
1-166	J	1	Střecha Roof	Dodat kryt na výdech. Supply the cover for outlet.	1	17/08/2009
1-167	J	2	Schodiště Staircase	Oprava nátěru schodiště Repair of the staircase painting.	1	03.09.2008
1-168	J	3	Schodiště Staircase	Popraskaná dilatace schodišťových ramen Cracked dilatation of flights of stairs.	1	03.09.2008
1-169	J	4	1.PP. 1 st BF	Mezi podesta oprava email soklu Repair of enamel pedestal on the landing.	1	03.09.2008
1-170	J	5	1.PP. 1 st BF	Prasklá podlaha Cracked floor.	1	03.09.2008
1-171	J	6	1.PP. 1 st BF	U vchodu do technologií není zářítka No stop at the entrance to the technologies.	1	03.09.2008
1-172	J	7	1.PP. 1 st BF	Opravit díru ve zdi Repair the whole in the wall.	1	03.09.2008
1-173	J	8	1.PP. 1 st BF	Místnost u odpadu-opravit díru ve zdi The waste room – repair the hole in the wall.	1	03.09.2008
1-174	J	9	1.PP. 1 st BF	Není kryt nouzové No cover of the emergency switch.	1	13.08.2008
1-175	J	10	1.PP. 1 st BF	Výstražná cedulka rozbitá Warning sign broken.	1	13.08.2008
1-176	J	11	1.PP. 1 st BF	Místnost odpad-oprava podlahy. The waste room – repair of the floor.	1	03.09.2008
1-177	J	12	Chodba Corridor	Nesvítil chodba budovy. No light working in the corridor of the buildings.	1	13.08.2008
1-178	J	13	Chodba Corridor	Nejezdí často výtah. Elevator frequently out of order.	1	15.07.2009
1-179	J	14	Chodba Corridor	Ve výtahu je odlepené zrcadlo, odlepjuje se 1 dlaždice Mirror peeled off in the elevator, one tile is coming off.	1	03.09.2008
1-180	J	15	Z venku. From the outside	Díry ve fasádě Holes in the facade.	1	03.09.2008
1-182	J	17	Z venku. From the outside	Nedokoncené čtečky Incomplete scanners.	1	03.09.2008
1-183	J1	1	Zadní vchod Back entrance	Nedokoncená čtečka Incomplete scanner.	1	03.09.2008
1-184	J1	2	Zadní vchod Back entrance	Prasklina mezi schodem a zdí A crack between the stair and the wall.	1	28.05.2009
1-185	J1	3	Zadní vchod Back entrance	Oprava zatmělení podlaha-zed Repair of the floor-wall sealing.	1	28.05.2009
1-187	J1	5	Zadní vchod Back entrance	Prasklá dlaždice u zadního vchodu. Cracked tile at the back entrance.	1	17/08/2009
1-188	J1	6	1.PP. 1 st BF	Oprava emailového soklu u VZT-dokonceno Repair of enamel pedestal in air-conditioning – completed.	1	03.09.2008
1-189	J1	7	1.PP. 1 st BF	Predsín u technologií - oprava email soklu Hall of the technologies – repair of the enamel pedestal.	1	03.09.2008
1-190	J1	8	1.PP. 1 st BF	Měření elektro-není zářítka Electric measuring– no stop.	1	09.09.2008
1-191	J1	9	1.PP. 1 st BF	Predsín ke garážím u odpadu-prusak vody. (vymalovat) Hall of the garages next to the waste – water leakage.	1	07.10.2008
1-192	J1	10	1.PP. 1 st BF	Kotelna-dokompletovat izolace. Boiler room – complete the insulation.	1	13.08.2008
1-193	J1	11	1.PP. 1 st BF	Kotelna-dokompletovat omítky Boiler room – complete plasters.	1	03.09.2008
1-194	J1	12	1.PP. 1 st BF	Kotelna-dokoncít jímku Boiler room – complete the reservoir.	1	09.09.2008
1-195	J1	13	1.PP. 1 st BF	Kotelna-dokoncít prostupy stěn Boiler room – complete the wall ducts.	1	03.09.2008
1-196	K	1	Střecha Roof	Hromosvod na střeše není funkční. (chybí jeden svod) Lighting conductor on the roof is not working.	1	03.09.2008
1-197	K	2	5.NP 5 th AGFL	Zvlněná mříž konvektoru. Grid of the convector warped.	1	03.09.2008
1-198	K	3	2.NP 2 nd AGFL	U konvektoru není lišta. No ledge at the convector.	1	03.09.2008
1-199	K	4	Prizemí Ground floor	Zadní dveře-není zářítka. No stop at the back door.	1	03.09.2008
1-200	K	5	Prizemí Ground floor	Nedokoncená čtečka. Incomplete scanner.	1	03.09.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status Fin.	Date of Hand Overed
1-204	K	9	1.PP. 1 st BF	Naproti úklidu prasklina na podlaze. Opposite the cleaning – a crack in the floor.	1	03.09.2008
1-205	K	10	1.PP. 1 st BF	Dokončit izolaci v místnosti merení elektro. Complete insulation in the room for electric measuring.	1	26.03.2009
1-206	K	11	1.PP. 1 st BF	Dokončit omítku v místnosti merení elektro. Complete plasters in the room for electric measuring.	1	03.09.2008
1-207	K	12	1.PP. 1 st BF	Před výtahem praská podlaha. Cracked floor in front of the elevator.	1	03.09.2008
1-208	K	13	1.PP. 1 st BF	Místnost odpadu-není zarážka. Waste room – no stop.	1	09.09.2008
1-209	K	14	1.PP. 1 st BF	Před vstupem do garáže-oprava po zatékání. In front of garage entrance – repair after leakage.	1	09.09.2008
1-210	K	15	1.PP. 1 st BF	Měření elektro-není protipožární prostup podlahou. Electric measuring room – no fire duct in the floor.	1	26.03.2009
1-211	K	16	1.PP. 1 st BF	Bojlerovna-oprava zdi po zatékání. Boiler room – repair of the wall after leakage.	1	23.09.2008
1-212	K	17	1.PP. 1 st BF	Dveře do garáže-nefunguje zámek. Garage door – the lock not working.	1	23.09.2008
1-213	K	18	2.PP 2 nd BF	Sklípky-není zarážka. Cellars – no stop.	1	03.09.2008
1-214	K	19	2.PP 2 nd BF	Prostor před výtahem-popraskaná podlaha. Premises in front of the elevator – cracked floor.	1	03.09.2008
1-215	K	20	2.PP 2 nd BF	Chybné zacištění zdi u hydrantu. Defective neatening of the wall by the hydrant.	1	03.09.2008
1-216	K	21	2.PP 2 nd BF	Skleněné dveře nejsou funkční. Glass door is not working.	1	03.09.2008
1-217	K	22	2.PP 2 nd BF	Dveře do garáže nemají zarážku. The garage door lacks frames.	1	03.09.2008
1-218	K	23	2.PP 2 nd BF	Opravit díru ve zdi. Repair the whole in the wall.	1	03.09.2008
1-219	K	24	2.PP 2 nd BF	Sklad-dokončit malby. Warehouse – complete painting.	1	09.09.2008
1-220	K	25	Obecně Generally	Propadlé konvektory. Convectors subsided.	1	03.09.2008
1-221	Garages	1	2.PP 2 nd BF	Sběrná odpadní místnost: opravit malbu po zatékání. Waste collection room – repair the painting after leakage.	1	18.05.2009
1-222	Garages	2	2.PP 2 nd BF	Oprava malby tělesa studny po zatékání. Repair of painting of the well after leakage.	1	11.05.2009
1-223	Garages	3	2.PP 2 nd BF	Špatně provedená kanalizace - zatékání. Napr. některé trubky kanalizace jsou bez spádu. Wrongly executed sewerage – leakage, for example some pipes of sewerage lack downslope.	1	15.10.2009
1-224	Garages	4	2.PP 2 nd BF	Zdvojená stání (např. 292) Double parking places (for example 292).	1	19.12.2008
1-225	Garages	5	2.PP 2 nd BF	Výjezd z otevíracími dveřmi - čtečku karet nelze dosáhnout z okna auta. Je nutno vysadit kartu před dveřmi. Exit through the opening door – the card scanner can't be reached from the car, it is necessary to get out of the car and apply the card.	1	30.1.2009
1-226	Garages	6	1a2PP 1 st and 2 nd BF	Stavební díry v podlaze. Construction holes in the floor.	1	17/08/2009
1-228	Garages	8	1a2PP 1 st and 2 nd BF	Sběrná odpadní místnost u náklad. výtahu: opravit malbu po zatékání. Waste collection room next to the cargo lift – repair the painting after leakage.	1	1/09/2009
1-229	Garages	9	1a2PP 1 st and 2 nd BF	Úzké vjezdy a výjezdy (např. 2.PPexit)+úzké manévrovací prostory před stáními. Narrow entrances and exits (for example the exit on the 2 nd BF) – narrow steering space in front of the parking place.	1	02.04.2009
1-230	Garages	10	1a2PP 1 st and 2 nd BF	Potíže s funkcí osvětlení garáže - slabá relé. Troubles with function of the garage lighting – insufficient relay.	1	30.1.2009
1-233	Garages	13	1.PP. 1 st BF	Strojovna fontány (malá vedle F) nemá odvětrání. Engine room of the fountain (small one next to F) lacks ventilation.	1	02.04.2009
1-234	Garages	14	1.PP. 1 st BF	Strojovna fontány (malá vedle F) - oprava malby po vodě. Engine room of the fountain (small one next to F) – repair of painting after leakage.	1	18.05.2009
1-235	Garages	15	1.PP. 1 st BF	Strojovna velké fontány je staticky značně narušená. Opravit praskliny uvnitř i zvenku. The engine room of the large fountain is, in terms of statics, substantially damaged. Repair the cracks inside as well as from the outside by the door.	1	02.04.2009
1-237	Garages	17	1.PP. 1 st BF	Nedovírá brano u vstupních dveří pod budovou G (zůstávají otevřené). The closer does not close the front entrance under the building G (the door remains open).	1	19/03/2009
1-238	Garages	18	1.PP. 1 st BF	Nedovírá brano u vstupních dveří pod budovou K (zůstávají otevřené) a nefunkční čtečka karet. The closer does not close the front entrance under the building K (the door remains open) and the scanner is not working.	1	19/03/2009
1-240	Garages	20	1.PP. 1 st BF	Studna je částečně ucpaná zbytky ze stavby (bednění). The well is partially blocked by the construction remainders (the boarding).	1	19.12.2008
1-241	Garages	21	1.PP. 1 st BF	Chybí zábrana a poklop (který by držel) k zamezení volného přístupu ke studni. A stop and a deck (firmly fixed) are missing in order to prevent free access to the well.	1	19.12.2008
1-242	Garages	22	1.PP. 1 st BF	U závorů do 2.PP. uzavřít průzor v podlaze. Close the hole in the floor next to the gate into the 2 nd BF.	1	25.02.2009
1-243	Garages	23	1.PP. 1 st BF	V místnosti závlahy opravit podlahu. In the irrigation room, repair the floor.	1	26.03.2009

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status Fin.	Date of Hand Overed
1-244	Garages	24	1.PP. 1 st BF	Parking c.050 má nedokondenou izolaci zdiva. Parking No. 050 has incomplete insulation of brickwork.	1	09.04.2009
1-245	Garages	25	1.PP.	Parking c.43 má nedokondenou izolaci zdiva.	1	25.02.2009
1-246	Garages	26	1.PP. 1 st BF	Strojovna velké fontány - dokončit izolace. Engine room of the large fountain – complete insulations.	1	1/09/2009
1-247	Garages	27	1.PP. 1 st BF	Strojovna velké fontány - opravit praskliny zvenku u dveri. Engine room of the large fountain – repair cracks from the outside by the door.	1	09.04.2009
1-248	Garages	28	1.PP. 1 st BF	U objektu K oprava nátěru podlahy. In the building K, repair the floor painting.	1	28.05.2009
1-249	Garages	29	1.PP. 1 st BF	V jímce u vjezdu k druhé etape není čerpadlo. In the reservoir next to the entrance to the stage two, there is no pump.	1	17/08/2009
1-250	Garages	30	1.PP. 1 st BF	V jímce u vjezdu k 2. etape místo mřížky je neprodyšný přišroubovaný uzáver. In the reservoir next to the entrance to the stage two, there is a hermetic bolted cup instead of a grate.	1	12.06.2009
1-251	Garages	31	1.PP. 1 st BF	Nad vraty k 2. etape je nezastřený montážní otvor. Above the gate at the to the entrance to the stage two, there is an assembly hole, which has not been bricked up.	1	17/08/2009
1-253	Garages	33	Sobotecká Sobotecká	Zasekávají se vjezdové vrata - zůstávají otevřená The entrance gate gets stuck, it stays open.	1	19.12.2008
1-254	Garages	34	Koloseum Koloseum	Oprava malby po zatékání. Repair of painting after leakage.	1	09.04.2009
1-255	Garages	35	Koloseum Koloseum	Odklidit zbytky izolací před vchodem. Remove the remainders of insulation in front of the entrance.	1	19.12.2008
1-256	Garages	36	Koloseum Koloseum	Chybí odtah pro VZT. The hood for air-conditioning is missing.	1	1/09/2009
1-257	Garages	37	Obecne Generally	Chybí značení v garážích (napr. A2-3 opustte garáže- pouze dráty). The marking in the garages is missing (for example A2-3 leave the garage – only wiring).	1	17/08/2009
1-259	Garages	39	Obecne Generally	Na 1 dverích chybí nadpis GARÁŽE. The sign GARAGES missing on 1 door.	1	17/08/2009
1-260	Garages	40	Obecne Generally	Provoz v garážích vyžaduje min. 2 zrcadla. The traffic in the garages requires at least 2 mirrors.	1	30.1.2009
1-263	Grounds	3		Výrazné prohlubně na rohu budov C/D u kanalizace. Marked hollows at the corner of buildings C/D next to the sewerage.	1	19.12.2008
1-264	Grounds	4		Zvlněná dlažba před fitness. Warped tiling in front of the fitness room.	1	17/08/2009
1-265	Grounds	5		Prohlubně dlažby u vjezdu a výjezdu z areálu. Tiling hollows next to the entrance and exit from the premises.	1	19.12.2008
1-268	Grounds	8		Zednický zacítit styk schodnice-dlažba(Velín) Neat the connection of the step-tiling brickwork (the central room).	1	09.04.2009
1-269	Grounds	9		Na střeších jsou uskladněné (privázané) věci, které sem nepatří (napr. slunolamy na A) Things are stored (bound) on the roofs, which should not be there (for example sun breakers on A).	1	19.12.2008
1-270	Grounds	10		Nedokondené průduchy na střeších a vyústění VZT. Incomplete ducts on the roofs and air-conditioning outlets.	1	17/08/2009
1-274	Grounds	14		Skleněné stříšky se prohýbají, mají malé okapy Glass roofs bend, they have small drains.	1	22/10/2009
1-278	Grounds	18		Nerovné zdi - napr. na objektech A1, A, A2 dochází k provešování SDK desek na zdech. Uneven walls – e.g. in the buildings A1, A, A2, plasterboard plates on the walls swag.	1	02.04.2009
1-280	Grounds	20		Špatná regulace topení v bytech a chybí termoregulační hlavice. viz. zpráva. Defective regulation of heating in flats and thermoregulatory heads are missing, see the report.	1	22.10.2009
1-283	Grounds	23		Dokoncení+oprava betonových květináčů-opadávání omítky (vzlínání vlhkosti po stenách). The completion + repair of concrete flowerpots – the plaster falls off (moistness rises by absorption on the walls).	1	18.05.2009
1-284	Grounds	24		Květináč u schodu k vjezdu praská ve svalu se zdi. The flowerpot by the staircase to the entrance cracks in the joint with the wall.	1	28.05.2009
1-285	Grounds	25		Do těles venkovních světel ve schodech k první etape zatéká. It rains into the bodies of outside lights in the stairs of the first stage.	1	14/09/2009
1-286	Grounds	26		Tělesa venkovních světel ve schodišti nedrží. The bodies of outside lights in the staircase do not hold firmly.	1	14/09/2009
1-291	Grounds	31		Nefunguje několik světelných venkovních okruhu. Several outside lighting circuits out of order.	1	14/09/2009
1-295	Grounds	35		Schodiště do Sobotecké ulice praská ve styku s A2. The staircase to Sobotecká street cracks in the joint with A2.	1	28.05.2009
1-299	Grounds	39		Branky nejsou zcela zabetonovány. The gates are not completely embedded in concrete.	1	02.04.2009
1-301	Grounds	41		Oprava uchycení traverzy a lanek. The repair of the girder attachment and strings.	1	19.12.2008
1-302	Grounds	42		Uzavřít přístup veřejnosti k valu. Close the public access to the barrier.	1	11.05.2009
1-303	Grounds	43		Dokončit výstup z Areálu do Sobotecké ulice Complete the exit from the complex to Sobotecká street.	1	19.12.2008
1-304	Grounds	44		Vada izolace - vyústění VZT pro Delvitu je chybně zakončena (presah nad terén). A defect of air-conditioning outlet insulation for Delvita, it is ended incorrectly.	1	09.04.2009
1-305	Grounds	45		Prasklý val ke staré zástavbě. A cracked barrier in the old estate.	1	28.05.2009
1-310	Grounds	50		Některé poklopy nepatří na svá místa, jsou bez výplně, hromadí se zde voda (KJ) Some covers shall not be where they are, they lack the filling, water cumulates there (KJ).	1	02.04.2009
1-311	Grounds	51		Balkony mezi A1 a A2 nejsou konstrukčně zabezpečeny proti tvorbě a pádům rampouchu - vytváří se The balconies between A1 and A2 are not secured in terms of construction against creation and fall of icicles –	1	19.12.2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status Fin.	Date of Hand Overed
1-314	Grounds	54		Verejne prístupné rozvodnice a rozvadecce pro ovládání osvětlení spo.prost. The distribution boards and control panels controlling the lighting of common premises are publicly accessible.	1	19.12.2008
1-315	Grounds	55		Samozavírací (brana) dveří jsou slabé a dochází k závadám el. Zámku i po serizení se casem opet stává The closers are too weak and the electric locks break down, even after adjustment, the self-closing ceases to work	1	19.12.2008
1-316	Grounds	56		Nejsou zárážky dveří - ponícené omítky, opravit škody tímto vzniklé. There are no door stops - damaged plasters, repair the damage created in this way.	1	19.12.2008
1-317	Grounds	57		Není dorešen pretlakový regulátor vody na vstupu do budovy - nárazový pretlak. The overpressure water regulator on the input to the building - intermittent overpressure.	1	19.12.2008
1-319	Grounds	59		Opravy podlah ci chybející nátery a sokly- nutno rešit na většine objektu hl. v podz podl. Repairs of the floors or missing paintings and pedestals - it is necessary to solve this in most of the buildings, in	1	19.12.2008
1-320	Grounds	60		Vady kanalizace -svislých i lež. rozvodu- deštové i odpadní -deformace, vady sklonu, kapacita - viz Defects of sewerage - horizontal as well as vertical distribution system - the storm as well as the discharge one -	1	15.10.2009
1-322	Grounds	62		Dokoncit instalaci ctecek v areálu-objektech c	1	19.12.2008
1-323	Grounds	63		Dokoncit opravu-výmenu kalorimetru. Complete the repair - the replacement of calorimeters.	1	12.06.2009
1-324	Grounds	64		Rada dveří u veřejných částí nejde plně otevřít ci zavřít (napr. v PP - K,H1) A number of the doors of the public premises can't be fully opened or closed (for example on the basement floor -	1	1/09/2009
1-325	Grounds	65		Popraskané a nedokončené omítky (napr. ve všech objektech). Cracked and unfinished plasters (for example in all buildings).	1	19.12.2008
1-327	Grounds	67		Dílcí propadliny pudy - napr. mezi objekty K a J. Partial depressions of soil - for example between the buildings K and J.	1	28.05.2009
1-328	Grounds	68		U některých technických místností s jímkami chybí čerpadla i jejich napojení na odpad. Pumps as well as their connection to the sewerage are missing in several technical rooms with reservoirs.	1	28.05.2009
1-330	Grounds	70		Ohrožení uzavřenosti areálu - po zbourání Orionky nebude u Korunního dvora splněna podmínka The closeness of the grounds is endangered - following the demolition of Orionka, Korunní dvur will not meet the	1	19.12.2008
2-004	A2			u klece teče voda z trubky leakage on water pipe near by cage	1	17/08/2009
2-005	A2			odkrytý rozvadec switchboard - cover is misseing	1	23/9/2008
2-006	A2			netesný odpad u vchodu do garáže near by entrance to garagewater sawage - leakage	1	13/8/2008
2-007	A2	2.PP 2.BF		poškozeny dveře rozvadecce switchboard has broken doors	1	13/8/2008
2-008	A2	3.PP 3.BF		chybí tlakomer manometer is missing	1	23/9/2008
2-009	A	Koloseum Koloseum		VZT - poškozená izolace na potrubí topení Ventil. unit - Broken insulation on heting pipe	1	13/8/2008
2-010	A	Koloseum Koloseum		VZT A4.06b - zrezivelé potrubí topné vody (netesnost) VU A4.06b - corosion on pipe of heating water (leakage)	1	23/9/2008
2-012	B	bojler. st. heating st.		Hl. privod vody - poškozená izolace na potrubí Main water supplay - Broken insulation on pipe	1	12.06.2009
2-014	C	VZT 2 VU 2		strojovna -chybí nouzové svetlo machine room - emergency light be missing	1	13/8/2008
2-016	C			chybí nouzové osvětlení emergency light is missimng	1	17/08/2009
2-022	D/E			soc. zařízení u vstupu do technologii je vykradené Toilets near by the entry of technologies - facilities are missing	1	11.05.2009
2-024	D/E	bojler. st. heating st.		poškozená izolace na potrubí Broken insulation on pipe	1	13/8/2008
2-025	D/E	bojler. st. heating st.		zrezivelé potrubí (netesnost) corosion on pipe (leakage)	1	13/8/2008
2-026	D/E			teče šroubení screwed fitting - leakage	1	13/8/2008
2-028	F			rezavé ventily TUV corrosion od valves HDW	1	23/9/2008
2-034	G	bojler. st. heating st.		netesné obehové čerpadlo topení WILO heating circuit pump WILO - leakage	1	13/8/2008
2-036	H	bojler. st. heating st.		prasklé sklo termostatu termostat - broken glass	1	13/8/2008
2-037	H			poškozená izolace na potrubí TUV damaged insulation on HDW pipe	1	13/8/2008
2-038	H			nezapojená pož. klapka u skladu FD is not connected	1	13/8/2008
2-039	H1			poškozená izolace na potrubí TUV damaged insulation on HDW pipe	1	13/8/2008
2-044	J	bojler. st. heating st.		poškozená izolace na potrubí Broken insulation on pipe	1	13/8/2008
2-045	J	bojler. st. heating st.		nefunkční kalorimetr kalorimeter is broken	1	12.06.2009
2-046	J	bojler. st. heating st.		chybí kalové čerpadlo water pump in collector is missing	1	1/09/2009
2-047	J	bojler. st. heating st.		zrezivelé potrubí topné vody (netesnost) corosion on pipe of heating water (leakage)	1	13/8/2008
2-049	J1	bojler. st. heating st.		nefunkční kalorimetr kalorimeter is broken	1	12.06.2009
2-050	J1	bojler. st. heating st.		pretlak v systému topení overpressure i heating system	1	23/9/2008

New Cod	Building ?	Ordinal ?	Location	Description	Status Fin.	Date of Hand Overed
2-051	J1		bojler. st. heating st.	rezatý vývod z bojleru corosion on outlet pipe from heater (leakage)	1	13/8/2008
2-052	J1			chybí mřížka (??) grill mis missing	1	13/8/2008
2-054	K		bojler. st. heating st.	zrezivělé potrubí (netesnost) corosion on pipe (leakage)	1	17/08/2009
2-055	K			nefunkční odcet TUV HDW metering in not function	1	13/8/2008
2-073	Areál			8 cidel CO v garážích je ve zkratu short circuit in CO detection system - 8 detectors	1	15/10/2009
2-074	Areál			kolísání napětí v budově low voltage level is not correct - fluctuation	1	11.05.2009
2-076	Areál			Kliky oprava a výměna Defects of door pulling handle-exchange	1	22.10.2009
3-004	C			schodiště Staircase	1	17/08/2009
3-005	G		zadní východ Rear exit	Dveře zadního východu v 1.np jsou zkržené a nelze je používat 1st floor rear exit door is warped and cannot be used	1	11.05.2009
3-010	Garages		2pp pod H 2nd bsmt H	Znace poškozena nádrž na vodu v místnosti závlah pod budovou H Severely damaged water tank in irrigation room under building H	1	11.05.2009
3-012	Garages		Garáže Garages	U vstupních dveří L do garáže a J1 do odp. místnosti chybí samozavírac Missing door closer on entrance door L to garages and to rubbish room	1	1/09/2009
3-014	Garages		Garáže - A Garages - A	V boilerovne pod budovou A není funkční gule - není zde spád Gully in boiler room under building A does not function - floor has no gradient	1	1/09/2009
3-019	Garages		vjezd Veh. entrance	Nevhodné osvětlení vjezdu do garáže z ulice Korunní - cidla a osvětlení neplní svou f Unsuitable lighting of vehicle entrance to garages from Korunní Street - sensors and lights do not function properly	1	15/10/2009
3-020	Garages		závlah.nádrž Irrigation tank	Nefunkční systém hlídání hladiny vody v nádrži závlah Irrigation tank water level guarding system does not work	1	12.06.2009
3-021	Grounds		Orionka Orionka	U steny s Orionkou odpadlé dřevo od zdi Fallen off timber from wall adjacent to Orionka	1	11.05.2009
3-023	Grounds		Sobotecka Sobotecka	Nad vraty do garáže je nedokonceny el. vývod Unfinished power supply cable above garage gate	1	17/08/2009
3-024	Grounds		0,-1,-2 0,-1,-2	Zarážky - dorešit naplnění požární smernice (zavírejte dveře) doplnit chybející a opravit vzniklé škody Door stoppers - make sure they comply with fire directive (Close door) - install missing and repair any damages	1	14/09/2009
3-029	Grounds		zahrady Gardens	na šikmo zasazené stromy v Korunní ulici - Zelen Praha je bez presazení neprevzala, Trees planted in Korunní Street out of plumb - Zelen Praha refused to take them over without replanting - have been replanted	1	17/08/2009
3-031	Grounds		schodiště Staircase	Nefunkční automatické větrání schodiště - špatná funkce je i u ostatních prosklených Automatic staircase ventilation system does not work - functions incorrectly in other glass buildings, the fan currently used in staircase ventilation systems is noisy (it is a fire fan)	1	15/10/2009
4-004	Ground			zásobování požární vodou - obj G - uriznutá proudnice Supply of fire water - the G object - cut off at the branch pipe	1	15/07/2009
4-007	H			zatékání do tlacitkového tabla zvonku u vstupu do budovy Leakage into the bell-board at the entrance to the building	1	11.05.2009
4-008	F			zatékání do tlacitkového tabla zvonku u vstupu do budovy Leakage into the bell-board at the entrance to the building	1	11.05.2009
4-010	J		44	zatékání do tlacitkového tabla zvonku u vstupu do budovy Leakage into the bell-board at the entrance to the building	1	11.05.2009
4-016	Garages		39	nefunkční systém hlídání hladiny vody v nádrži závlah Non-functioning system for monitoring of the level of water in the reservoir for irrigation	1	12.06.2009
4-026			27	vetrák používány k ventilaci schodišť svou hlucností porušuje normu Ventilator used for the venting of the staircases contravenes the norm for sound volume	1	1/09/2009
4-027	B,C,D,E		26	ochranné pásky oken na fasáde budov BCDE z ulice nejsou odstraněny, při odstranění hrozí poškození fasády Protective tapes on the windows on the facades of the BCDE buildings have not been removed on the street side; by removing them there is a risk of damage to the facade	1	15.07.2009
4-032	G		21	dveře zadního východu v 1.NP jsou zkržené a nelze používat The door of the rear exit of the 1st above-ground floor is dislocated and cannot be used	1	11.05.2009
4-035			18	brana, nejsou dost silná a u požárních dveří chyběj vubec Door-checks are not strong enough and at the fire doors they are completely absent	1	22.10.2009
4-076	F		2nd underground floor	hromadící se voda pod schodištěm (před vstupem do kotelny) Water accumulating above the staircase (in front of the entrance to the boiler-room)	1	17/08/2009
4-092	J		Main entrance	zadní vstupní dveře do J netesní Back entrance door to the J building is untight	1	11.05.2009
4-096	J		Common spaces	ventilatory u konvektorů spolecných prostor objektu J jsou příliš hlucné Ventilators of convectors in common spaces of the J building are too noisy	1	1/09/2009
4-119			in front of the fitness centre	"Excavated" cobble stones in front of the A building (fitness centre), which has probably been caused by an overweight car	1	15.07.2009
4-124				Missing revisions and documents	1	15.10.2009