

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 10-ti balkónů objektu H1-J1 Korunní 810


Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil


Období : 8.11. – 20.11. 2018

Vyhotovil : Ptáček


Zpětná
montáž
konstrukce
zábradlí –
svislé
sloupky
s vrchním
madlem.
Konstrukce
po nové
povrchové
úpravě
žárovým
zinkováním a
vrchní krycí
vrstvě barvy



Dokončení
detailů styku
vodící lišty
žaluzií
s fasádou a
novým
soklem



Zpětná
montáž
skleněné
výplně
zábradlí
s chemicky
očistěným
povrchem



Detail
zatemnění
styku kovové
konstrukce
zábradlí
s lemovacím
plechem proti
zatékání



Detail
venkovního
rohu - spodní
strana.
Tmelení
sloupků a žb
konstrukce
balkónu




Kotvení
skleněných
výplní na
kovovou
konstrukci
zábradlí –
doplnění
nových
pryžových
podložek pro
možnost
dilatace




Finální detail
ukončení
parapetního
plechu a
vodící lišty
žaluzií
v návaznosti
na lemovací
plech



Úklid povrchu
balkónů,
dokončení
detailů
jednotlivých
prvků



Finální
provedení
rekonstrukce
balkónů před
demontáží
lešení



Stav trávníku
po ukončení
prací, trasa
od zařízení
staveniště k
staveništi



Nátěr
parapetů a
zpětná
montáž lamel
teras 1.NP



Pohled na
dokončenou
rekonstrukci
balkónů
objektů J,H
Datum
20.11.2018

